



Tilsynsnotat

Jeg har den 31. januar 2025 ført tilsyn med lun 07.1B. På tilsynet kunne det konstateres at brønden ved sammenløbet mellem lun 07.1 og lun 07.1B var intakt. Der kunne konstateres rindende vand, som ikke blev hindret af aflejet materiale mv.



Figur 1: Rød cirkel markerer besigtiget brønd på matrikel 9, Trådsbøl, Felsted



Figur 2: Billeder fra tilsyn af brønden



Figur 3: Billede fra tilsyn af brønden.