

## **Eksempel på en aftale omkring hvor træer står i arbejdsområdet**

Der må ikke graves inden for 4 meter fra stammen eller indenfor træernes krone. Dette for at sikre, at der ikke sker skade på træerne.

Men sker der gravearbejde tæt ved træstamme, kan der være risiko for overgravning af større rødder. Det er vigtigt at de håndgraves for at undgå overgravning med maskiner.

Ved gravearbejde tæt ved træstammer, hvor der påføres skade på stammen, som følge af fysisk kontakt med maskiner o. lign., skal der etableres et fysisk hegn rundt om stammen. Det kan være i form af trærafter, træbrædder o. lign. som sikre træet mod skader. Mellem træet og beskyttelsen opsættes et beskyttelseslag (kan være vintermåtter). Hegnet må ikke fastgøres i træstammen.

Ved kørsel med tunge køretøjer tæt ved træstamme skal der udlægges trykaflastningsmateriale, det kan være jernkøreplader for at beskytte rødderne for traktose.

Ved retablering af beplantningen, skal de samme arter og størrelse genplantes hvis muligt. Anden løsning skal aftales med vejmyndigheden.

I andre tilfælde skal vejmyndigheden sammen med ledningsejer besigtige det enkelte træ og aftale planlægning af arbejdet.

Sådan en aftale skal fremgå af ansøgningen til gravearbejdet.